

平成27年度 那珂市通学路交通安全プログラム



平成27年度 那珂市通学路交通安全プログラム

額田小学区点検箇所

H27-4 道路の冠水, 車両の速度超過

【対応前】



【対応後】



<対策内容> (H27対応完了)

- ・側溝及び道路の補修
- ・道路標示の変更

点検箇所



H27-5 車両の速度超過、
道幅が狭い、道路が暗い



<対策内容> (H28対応完了)

- ・歩道整備
- ・パトロール強化
- ・通学路の道路標示



平成27年度 那珂市通学路交通安全プログラム


菅谷小学区点検箇所

H27-6 歩道が無い道路




<対策内容> (R5対応完了)
・歩道整備

点検箇所



平成27年度 那珂市通学路交通安全プログラム



平成27年度 那珂市通学路交通安全プログラム



平成27年度 那珂市通学路交通安全プログラム

五台小学区点検箇所

H27-11 歩道が無い道路



<対策内容> (R3対応完了)
・歩道の整備

H27-10 用水路が危険



<対策内容> (H28対応完了)
・ガードレールの設置

H27-9 横断旗・箱の老朽化



<対策内容> (H28対応完了)
・横断旗等の再設置

点検箇所



平成27年度 那珂市通学路交通安全プログラム



木崎小学区点検箇所

門部

文 木崎小

北酒出

南酒出

南酒出駅

水郡線

常陸鴻巣駅

文洞溜池

額田駅

横堀

二 中

那珂安全

349

点検箇所

H27-13 大型車両通行による危険

【対応前】 【対応後】

＜対策内容＞（H27対応完了）

- ・大型貨物通行禁止の交通規制

【対応前】

【対応後】



<対策内容> (H27対応完了)

- ・大型貨物通行禁止の交通規制

点検箇所

平成27年度 那珂市通学路交通安全プログラム

瓜連小学区点検箇所

H27-15 見通しが悪い道路



<対策内容> (H31対応完了)
・注意喚起の看板設置

H27-14 見通しの悪い道路



<対策内容> (H29対応完了)
・カーブミラーの設置

H27-16 歩行者用信号の切替が早



<対策内容> (H27対応完了)
・青信号時間の延長

点検箇所



平成27年度 那珂市通学路交通安全プログラム



第三中学区点検箇所

H27-20 樹木や草による通行の妨げ

＜対策内容＞（H28対応完了）
・除草、樹木の伐採

H27-18 側溝の不備

＜対策内容＞（H27対応完了）
・側溝の清掃及び整備

H27-19 歩道が凸凹
【対応前】

【対応後】

＜対策内容＞（H27対応完了）
・歩道の修繕

点検箇所

H27-20 樹木や草による通行の妨げ



＜対策内容＞（H28対応完了）
・除草、樹木の伐採

H27-18 側溝の不備



＜対策内容＞（H27対応完了）

- ・側溝の清掃及び整備

H27-19 歩道が凸凹

【対応前】



【対応後】



＜対策内容＞（H27対応完了）
・歩道の修繕

点検箇所