


横堀小学校点検箇所



点検箇所

H28-1 歩道が狭い



<対策内容> (H28対応完了)  
・歩道の整備  
・グリーンベルトの再塗装

平成28年度 那珂市通学路交通安全プログラム

菅谷西小学校点検箇所

H28-2 横断歩道が見えにくい




<対策内容> (H29対応完了)  
・横断歩道の再塗装

H28-3 横断歩道が見えにくい




<対策内容> (H29対応完了)  
・横断歩道の再塗装



点検箇所 

平成28年度 那珂市通学路交通安全プログラム

菅谷東小学校点検箇所



H28-4 見通しが悪い、道幅が狭い、交通量が多い



<対策内容> (H29対応完了)

- ・ 標識の設置
- ・ 主道路・従道路の決定

点検箇所



芳野小学校点検箇所

H28-5 交通量の多い道路



<対策内容> (H28対応完了)  
・グリーンベルトの設置

H28-5 交通量の多い道路



<対策内容> (H28対応完了)  
・グリーンベルトの設置

点検箇所



第一中学校点検箇所

H28-6 大型車両の通過




<対策内容> (H31対応完了)

- ・減速路面標示
- ・歩道の整備



点検箇所

第二中学校点検箇所



点検箇所



H28-7 歩道に砂がたまる



<対策内容> (H28対応完了)  
・歩道の再舗装

The complex block contains a title, a photograph, and a list of countermeasures. The photograph shows a paved sidewalk next to a road, with a noticeable accumulation of sand on the surface. The countermeasures listed are sidewalk repaving, which was completed in fiscal year H28.

第三中学校点検箇所

H28-8 線路を渡る道路が凸凹



<対策内容> (R2対応完了)  
・道路の再舗装

H28-9 停止線・強調線が見えにくい



<対策内容> (H30対応完了)  
・再塗装

点検箇所




水郡線

文洞溜池

常陸鴻巣駅

平成28年度 那珂市通学路交通安全プログラム

瓜連中学校点検箇所



H28-10 県道への飛び出し危険



<対策内容> (H29対応完了)  
・一時停止線の標示

点検箇所

