

横堀小学校区 対策箇所①


対策箇所 




R6-1 土手の崩れ



〈対策内容〉（R6対応完了）
・土手の補修





額田小学校区 対策箇所②

対策箇所 



額田小学校区 対策箇所③

対策箇所




R6-5 道幅が狭く交通量のある通り



〈対策内容〉
・グリーンベルトの再塗装（一部対応完了）

縮尺 1 : 5000



菅谷小学校区 対策箇所①

対策箇所



R6-7 一時停止線が消えかかっている



〈対策内容〉（R6対応完了）
・一時停止線の再塗装

R6-6 タイルの剥がれや段差がある歩道




〈対策内容〉（R6対応完了）
・タイルの改修・段差の解消



R6-7 交通量の多い通り



〈対策内容〉（R6対応完了）
・疑似停止線の設置

縮尺 1 : 5000





菅谷東小学校区 対策箇所①

対策箇所




R6-8 道幅が狭く交通量の多い交差点



〈対策内容〉（R6対応完了）
・注意喚起看板の設置

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

菅谷東小学校区 対策箇所②

対策箇所




R6-9 道幅が狭く交通量が多い通り



〈対応内容〉

- ・グリーンベルトの再塗装
(色が薄くなってきたら再塗装を行う)

縮尺 1 : 5000



菅谷西小学校区 対策箇所①

対策箇所



R6-11 道幅が狭く交通量のある通り



〈対応内容〉

- ・スクールゾーン標識の設置検討

R6-12 道幅が狭く交通量のある通り



〈対応内容〉

- ・標識等設置検討


縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

菅谷西小学校区 対策箇所②

対策箇所 




R6-15 交通量の多い通り



〈対策内容〉

・生徒への正しい通行方法の指導


縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

菅谷西小学校区 対策箇所③


対策箇所 



R6-16 段差のある歩道



〈対策内容〉 (R6対応完了)
・ 段差の改修



五台小学校区 対策箇所①

対策箇所 

R6-13 道幅の狭い通り



〈対策内容〉（R6対応完了）
・舗装補修・溶着補修・規制の時間変更

縮尺 1 : 5000

100 50 0 100

五台小学校区 対策箇所②

対策箇所




R6-14 街灯がなく薄暗い通り




〈対策内容〉


- ・パトロールの実施（随時実施中）
- ・学校と自治会の連携による防犯灯設置検


縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies









R6-22 交通量の多い通り



〈対策内容〉（R6対応完了）
・路面標示の再補修

木崎小学校区 対策箇所①


対策箇所 






R6-19 交通量の多い通り




〈対策内容〉
・児童への指導・注意喚起









瓜連小学校区 対策箇所③

対策箇所




R6-25 道幅が狭く交通量の多い通り



〈対策内容〉（R6対応完了）

- ・外側線の再補修
- ・グリーンベルトの再補修

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies