


令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

横堀小学校区 対策箇所①

対策箇所




R7-1 大雨時に冠水する



〈対策内容〉 (R7対応完了)
・水を誘導する溝の整備

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

横堀小学校区 対策箇所②

対策箇所



R7-2 外側線等の修繕



〈対策内容〉
・外側線の修繕

縮尺 1 : 10000

100 50 0 100 200

横堀小学校区 対策箇所③

対策箇所




R7-3 倒木等の対応



〈対策内容〉
・倒木等があった場合に随時対応

縮尺 1 : 5000



額田小学校区 対策箇所①

対策箇所




R7-4・5 歩道の狭いとおり



〈対策内容〉


- ・区画線・側溝の蓋修繕
- ・市道部分の段差解消 (R7対応済)



令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

菅谷小学校区 対策箇所①

対策箇所 



R7-6 見通しの悪い交差点




〈対策内容〉
・路面のカラー舗装検討

R7-7 ポール・外側線等の修繕



〈対策内容〉
・ポールの修繕 (R7完了)
・外側線の修繕



(C)PASCO (C)Geo Technologies

令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

菅谷小学校区 対策箇所②

対策箇所




R7-8 雨天時の水溜まり解消



〈対策内容〉
・路面補修等について検討

縮尺 1 : 5000




(C)PASCO (C)Geo Technologies

令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

菅谷東小学校区 対策箇所①

対策箇所




R7-8 道幅が狭く交通量の多い通り



〈対策内容〉
・整備予定


縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

菅谷西小学校区 対策箇所①

対策箇所 




R7-12 横断歩道が消えかかっている




〈対策内容〉
・横断歩道の補修 (R7完了)

R7-11 道幅が狭い通り



〈対策内容〉
・学校や地域連携による見守り

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

五台小学校区 対策箇所①

対策箇所




R7-13 横断歩道の塗装が薄れている



〈対策内容〉 (R7対応完了)
・横断歩道の再塗装

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

五台小学校区 対策箇所②

対策箇所




R7-14 見通しの悪い交差点



〈対策内容〉
・視認性の確保検討

縮尺 1 : 5000



五台小学校区 対策箇所③

対策箇所




R7-15 見通しの悪い交差点



〈対策内容〉 (R7対応完了)
・疑似停止線の設置

縮尺 1 : 5000



令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

五台小学校区 対策箇所③

対策箇所



R7-16 停止線や優先方向が
分かりにくい道路



〈対策内容〉 (R7対応完了)
・疑似停止線と外側線の設置

縮尺 1 : 5000

100 50 0 100

(C)PASCO (C)Geo Technologies

令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

芳野小学校区 対策箇所①

対策箇所




R7-17 交通量の多い横断歩道



〈対策内容〉
・学校や地域連携による見守り

縮尺 1 : 5000




(C)PASCO (C)Geo Technologies

令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

芳野小学校区 対策箇所②

対策箇所




R7-18 一時停止線の補修



〈対策内容〉
・一時停止線の補修 (R7完了)

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

芳野小学校区 対策箇所③

対策箇所




R7-21 通行の妨げになる木



〈対策内容〉
・管理者への通知検討

縮尺 1 : 5000




(C)PASCO (C)Geo Technologies

令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

芳野小学校区 対策箇所④

対策箇所




R7-22 倒木の恐れのある木



〈対策内容〉
・所有者への通知検討

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

木崎小学校区 対策箇所①

対策箇所




R7-19 道幅が狭く歩道も無い道路



〈対策内容〉
・外側線等の修繕検討


縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

木崎小学校区 対策箇所②

対策箇所 




R7-20 スピードを出す車が多い道路



〈対策内容〉
・学校や地域連携による見守り

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

瓜連小学校区 対策箇所①

対策箇所



R7-23 歩道のない狭い通り



〈対策内容〉
・外側線の修繕検討

縮尺 1 : 2500



令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

瓜連小学校区 対策箇所②

対策箇所



R7-24 歩行者と接触の恐れがある歩道



〈対策内容〉

・一時停止線の敷設について上申

縮尺 1 : 5000

100 50 0 100

(C)PASCO (C)Geo Technologies

令和7年度 那珂市通学路安全点検調査

瓜連小学校区 対策箇所③

対策箇所




R7-25 見通しの悪いT字路



〈対策内容〉
・学校による通行指導(随時実施)

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies