

那珂市内通学路の要対策箇所一覧

【本米崎小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道7-0020号線	那珂市本米崎2699-1	雑木林から枝が出ている	支障物の撤去及び除草	那珂市
県道常陸那珂港山方線	那珂市本米崎2616-1	舗装に水たまりがある	舗装による補修	茨城県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、常陸大宮土木事務所、那珂市土木課、那珂市防災課、那珂警察署

【横堀小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道7-0003号線	那珂市横堀1502-1	ガードレールの損傷	修繕工事	那珂市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、常陸大宮土木事務所、那珂市土木課、那珂市防災課、那珂警察署

【額田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道常陸那珂港山方線	那珂市額田北郷643-1	交通量が多いが歩道がない	事業中の箇所で早期の整備をめざす	茨城県
市道8-1967号線	那珂市額田北郷617	側溝蓋が破損している	側溝蓋の交換	那珂市
市道8-1935号線	那珂市額田東郷775	舗装に水たまりがある	二次製品による歩行スペースの確保	那珂市
市道8-1935号線	那珂市額田北郷342-1	舗装に水たまりができる	舗装による修繕	那珂市
国道349号線	那珂市額田南郷410-1	交通量が多いが歩道がない	路肩部の着色	茨城県
市道7-0002号線	那珂市額田南郷1623-2	雑草により交差点付近が見えにくい	路肩部の除草	那珂市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、常陸大宮土木事務所、那珂市土木課、那珂市防災課、那珂警察署

【菅谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道7-0022号線	那珂市菅谷4321	道幅が狭く歩道もないため危険	整備計画があり早期整備を進める	那珂市
市道8-0085号線	那珂市菅谷3237	住宅が接近していて道幅も狭く逃げ場がない	看板設置	那珂市
市道8-0151号線	那珂市菅谷2351-1	道路幅が狭く危険	看板設置	那珂市
市道8-0096号線	那珂市菅谷6283-4	見通しが悪く道路も狭い	看板設置	那珂市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、常陸大宮土木事務所、那珂市土木課、那珂市防災課、那珂警察署

【菅谷東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道8-0075号線	那珂市菅谷970-3	道路に生垣が出ている	支障物件の撤去	那珂市
県道額田南郷田彦線	那珂市菅谷1328-2～1564-2	道路幅が狭く交通量も多いが歩道がなく危険	路肩部の着色	茨城県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、常陸大宮土木事務所、那珂市道路課、那珂市防災課、那珂警察署

那珂市内通学路の要対策箇所一覧

【菅谷西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道8-0080号線	那珂市菅谷4404	道路の両側に塀があり逃げ場がない危険	路肩部の着色	那珂市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、常陸大宮土木事務所、那珂市土木課、那珂市防災課、那珂警察署

【五台小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道7-0024号線	那珂市東木倉948-5	道路幅が狭く五差路で見通しも悪い	路面標示	茨城県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、常陸大宮土木事務所、那珂市土木課、那珂市防災課、那珂警察署

【戸多小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道長沢水戸線	那珂市戸2561～	歩道がなく交通量も多い	路肩部の着色	茨城県
県道長沢水戸線	那珂市下江戸763	道幅が狭く大型車の通行が多く危険	通学指導	学校
県道長沢水戸線	那珂市戸2605～3080-2	歩行スペースの区別(着色等)がなく危険	路肩部の着色	茨城県
県道長沢水戸線	那珂市戸1958	側溝の損傷がある	側溝の補修	茨城県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、常陸大宮土木事務所、那珂市土木課、那珂市防災課、那珂警察署

【芳野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道瓜連馬渡線	那珂市鴻巣1257	大型車が通行するが歩道がなく危険	ラバーポールを設置	茨城県
市道7-0012号線	那珂市飯田3645	同規模の道路交差点で優先(止まれ)がわかりにくい	路面標示	那珂市
市道6-0010号線	那珂市鴻巣2620-1	歩道に雑草が生えて歩きにくい	除草の実施	那珂市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、常陸大宮土木事務所、那珂市土木課、那珂市防災課、那珂警察署

【木崎小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道8-1295号線	那珂市門部2445	通学児童が一番多い道路だが歩道がない	歩道計画で早期の整備を進める	那珂市
市道6-0003号線	那珂市南酒出710	道路幅が狭く交通量も多いが歩道がなく危険	看板設置	那珂市
市道7-0013号線	那珂市門部2924～3275	舗装の損傷がある	補修工事	那珂市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、常陸大宮土木事務所、那珂市土木課、那珂市防災課、那珂警察署

【瓜連小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道2号・県道那珂瓜連線	那珂市瓜連1138-1	狭い交差点で信号待ちの待機スペースがなく危険	通学指導	学校
県道瓜連停車場線	那珂市瓜連566-4	踏切前のスペースがなく列車通過時は危険	通学指導	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、常陸大宮土木事務所、那珂市土木課、那珂市防災課、那珂警察署