

平成30年度 那珂市通学路交通安全プログラム



菅谷東小学校対策箇所

対策箇所 

H30-2 道幅が狭い



<対策内容> (R2対応完了)
・グリーンベルトの設置延長



菅谷西小学校対策箇所

対策箇所 



H30-3 交差点の見通しが悪い



<対策内容> (H31対応完了)
・カラー舗装



平成30年度 那珂市通学路交通安全プログラム



