




横堀小学校対策箇所②

対策箇所 



R3-2 交通量の多い横断歩道



<対策内容> (R5対応完了)
・押ボタン式信号機の設置


縮尺 1 : 6000



(C)PASCO (C)INCREMENT P

額田小学校対策箇所

対策箇所 



R3-3 交通量の多い横断歩道




<対策内容> (R4対応完了)
・路面標示の設置
・横断歩道標識の変更

R3-4 交通量の多い横断歩道



<対策内容> (R5対応完了)
・路面標示の設置 (R5対応完了)
・横断歩道標識の変更 (R3対応完了)



縮尺 1 : 7500

(C)PASCO (C)INCREMENT P

令和3年度 那珂市通学路交通安全プログラム



R3-6 見通しの悪い横断歩道




<対策内容> (R3対応完了)
・横断歩道標識の移設

R3-5 見通しの悪い横断歩道



<対策内容> (対応中)
・路面標示の設置
・横断歩道線の補修(R3対応完了)

令和3年度 那珂市通学路交通安全プログラム



菅谷東小学校対策箇所

対策箇所

R3-7 見通しの悪い交差点



<対策内容> (R4対応完了)
・道路標識の設置

R3-8 道幅の狭い道路



<対策内容> (対応中)
・路面標示の設置、路面補修

R3-9 道幅の狭い道路



<対策内容> (R3対応完了)
・グリーンベルトの再塗装



五台小学校対策箇所①

対策箇所 

R3-13 歩道が狭い




<対策内容> (対応中)
・歩道の整備

R3-14 交通量の多い交差点




<対策内容> (R4対応完了)
・注意喚起の看板設置



R3-15 見通しの悪い横断歩道



<対策内容> (対応中)
・路面標示の補修
・パトロールの強化
・横断歩道標示の補修(R3対応完了)



五台小学校対策箇所②


対策箇所 



R3-16 段差やひび割れの多い歩道





<対策内容> (R7対応完了)
・支障箇所の補修



縮尺 1 : 10000
100 50 0 100 200

(C)PASCO (C)INCREMENT P





芳野小学校対策箇所③

対策箇所 

R3-19 交通量の多い交差点



<対策内容> (R3対応完了)
・横断歩道線、停止線の再塗装

R3-20 交通量の多い交差点




<対策内容> (R3対応完了)
・白線の再塗装、標識の修繕



木崎小学校対策箇所①

対策箇所 




R3-21 見通しの悪い横断歩道



<対策内容> (R3対応完了)
・路面標示の設置

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)INCREMENT P

令和3年度 那珂市通学路交通安全プログラム

木崎小学校対策箇所②

対策箇所 

R3-23 交通量の多い横断歩道



<対策内容> (R3対応完了)
・横断歩道線、白線の再塗装
・路面標示の設置


R3-22 歩行者待機場所の狭い信号



<対策内容> (R5対応完了)
・看板の設置




縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)INCREMENT P

瓜連小学校対策箇所①

対策箇所 



R3-25 見通しの悪い横断歩道




<対策内容> (R3対応完了)
・路面標示の設置、停止線の再塗装

R3-24 道幅の狭い道路



<対策内容>
・グリーンベルトの補修、延長(R4完了)
・白線の引直し



瓜連小学校対策箇所②

対策箇所 



R3-27 優先道路が変更された横断歩道



<対策内容> (R3対応完了)
・横断歩道標識の変更

R3-26 道幅の狭い道路



<対策内容> (R3対応完了)
・白線の引直し

